

CHARAKTERYSTYKA

Uchwyt gwintowany UG

Zastosowanie:

Uchwyty gwintowane umożliwiają zamocowanie czujnika w miejscu pomiaru na dowolną głębokość.

Materiał gwintu stal 1H18N9T (1.4541)
 mosiądz niklowany

Typ uchwytu	Wymiar gwintu						
	M6x1	M8x1	M10x1	M12x1	M14x1,5	M20x1,5	G1/2"
UG- \varnothing 3	X	X	X				
UG- \varnothing 4	X	X	X				
UG- \varnothing 5		X	X	X			
UG- \varnothing 6			X	X	X		
UG- \varnothing 8				X	X	X	X
UG- \varnothing 10					X	X	X
UG- \varnothing 12						X	X
UG- \varnothing 15						X	X

Uchwyt zaciskowy UZ


Zastosowanie:

Uchwyty zaciskowe umożliwiają zamocowanie czujnika w miejscu pomiaru na dowolną głębokość.

Typ uchwytu	Średnica osłony [mm]	L [mm]
UZ-12	\varnothing 12	55
UZ-15	\varnothing 15	55
UZ-20	\varnothing 20	70
UZ-22	\varnothing 22	70

DANE MONTAŻOWE

uchwyt typu UG



uchwyt typu UZ

